

# DDR5メモリの オーバークロック方法

## DDR5 SPIDER 5/X5

### DDR5メモリの オーバークロック

#### XMP/EXPOの使用

#### 手動オーバークロック

# DDR5メモリのオーバークロック方法


DDR5 RAMをオーバークロックするには、主に2つの方法があります：XMP/EXPOプロファイルまたは手動オーバークロックです。XMPおよびEXPOプロファイルは、メモリモジュールに保存されている事前設定です。BIOSで有効にすることができます。

手動オーバークロックでは、BIOSまたはソフトウェアツールを使用して、メモリの周波数、タイミング、電圧を手動で調整します。

ここでは、双方の方法でDDR5 RAMをオーバークロックする方法を紹介します：

## 1. XMP/EXPOプロファイルの使用（ワンクリックオーバークロック）：

- deleteまたはF2を押してBIOSにアクセスし、マザーボードによってはAdvancedまたはOC設定の下にあるXMP/EXPOオプションを確認します。



## DDR5 SPIDER 5/X5 DDR5メモリの オーバークロック

### XMP/EXPOの使用

#### 手動オーバークロック

・メモリキットの定格速度とタイミングに合ったXMP/EXPOプロファイルを選択します。例えば、メモリキットの定格がDDR5- 6000 CL38-38-38-76の場合、その値を持つXMP/EXPOプロファイルを選択します。



・メモリキットの定格速度とタイミングに合ったXMP/EXPOプロファイルを選択します。例えば、メモリキットの定格がDDR5- 6000 CL38-38-38-76の場合、その値を持つXMP/EXPOプロファイルを選択します。

**DDR5 SPIDER  
5/X5**  
**DDR5メモリの  
オーバークロック**

XMP/EXPOの使用

[手動オーバークロック](#)

## 2. 手動オーバークロック：

- ・deleteまたはF2を押してBIOSにアクセスし、XMP/EXMPが有効になっている場合は無効にします。マザーボードによっては、AdvancedまたはOC設定の下にあるメモリ設定を探します。
- ・メモリの周波数を少しづつ上げ（例：100MHz）、BIOSを保存して終了します。Windowsを起動し、CPU-Zやその他のソフトウェアツールを使ってメモリ速度を確認します。
- ・AIDA64、HCI MemTest、またはその他のソフトウェアツールを使用して安定性テストを行い、システムが新しい周波数で安定していることを確認します。安定しない場合は、周波数を下げるか電圧を上げて対応します。
- ・希望の周波数に達するか、安定した状態になるまで、ステップ2と3を繰り返す。
- ・メモリのタイミングを1つずつ下げて調整し（CL、tRCD、tRP、tRASなど）、保存してBIOSを終了します。Windowsを起動し、CPU-Zやその他のソフトウェアツールを使ってメモリのタイミングを確認します。
- ・AIDA64、HCI MemTest、またはその他のソフトウェアツールを使用して安定性テストを実行し、システムが新しいタイミングで安定していることを確認します。安定しない場合は、タイミングを上げるか電圧を上げて対応します。
- ・希望のタイミングに達するか、安定した状態になるまで、ステップ5と6を繰り返します。
- ・最終的なオーバークロック設定をBIOSプロファイルに保存し、今後の使用に役立てます。


## DDR5 SPIDER

5/X5

DDR5メモリの  
オーバークロック

XMP/EXPOの使用

手動オーバークロック



## **本社**

3F.-1, No.200, Gangqian Rd., Neihu  
Dist.,  
Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)

## **日本支社**

〒101-0025  
東京都千代田区神田佐久間町2-22  
秋葉原再開発ビル503

## **お問い合わせ先**

TEL : +886-2-8797 3116  
FAX : +886-2-8797 3522